

30/04/2009 00:00

Scuola media Matassino: sopralluogo del sindaco e del presidente del Consiglio comunale

Stanno eseguendo nuovi controlli i tecnici del Comune di Figline, che da ieri pomeriggio sono impegnati presso la scuola media del Matassino in seguito al cedimento di una contro-parete di circa 16 metri quadrati. Stamani si sono recati sul posto anche il sindaco Riccardo Nocentini e il presidente del Consiglio comunale, Sauro Sarotti, che assieme ai tecnici si sono voluti sincerare di persona di quanto accaduto. L'area interessata dal cedimento resta interdetta al passaggio e tutto il perimetro esterno che si affaccia sulla pista di atletica leggera è stato transennato, garantendo comunque ai fruitori della pista di muoversi in totale sicurezza. Al momento i tecnici del Comune di Figline sono ancora sul posto per valutare i metodi di intervento: ricordiamo che ad essere interessata dal cedimento è stata una contro-parete esterna di circa 16 metri quadrati, quella che in gergo tecnico viene chiamata tamponatura. All'interno dell'edificio - ispezionato sia nelle ore immediatamente successive all'accaduto, sia questa mattina - non si sono registrati danni o situazioni di rischio. "I nostri tecnici stanno verificando se esiste la possibilità di cedimento di altre pareti esterne" ha spiegato il sindaco -, in ogni caso il perimetro resta transennato in modo da garantire la piena sicurezza per i cittadini. Inoltre sono già al vaglio alcuni interventi per risolvere il problema in modo definitivo. L'interno dell'edificio non ha subito conseguenze, tanto che gli alunni della scuola hanno svolto regolarmente l'attività didattica".

Comune di Figline e Incisa Valdarno - Piazza del Municipio, 5 - 50063 - Figline e Incisa Valdarno (FI)